

Simboluri de îngrijire



Temperatura maximă de spălare 30 °C
Procedură normală



Temperatura maximă de spălare 40 °C
Procedură normală



Temperatura maximă de spălare 60 °C
Procedură normală



Spălare manuală Temperatura
maximă 40 °C



A nu se spăla



A nu se folosi înălbitor



A nu se usca in centrifuga



A nu se călca



Se poate călca la 150 °C



Se poate călca la 110 °C Călcatul cu aburi poate
cauza defecte ireversibile



Curățare chimică profesională
procedură normală



A nu se curăța chimic